

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
« НЕКЛИНОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»

С. ПОКРОВСКОЕ, ПЕР. ЧКАЛОВСКИЙ 1- А 346830
ИНН 6123009082 КПП 612301001 Л/С 20586У48100
ОКПО 42698718 ОГРН 1026101345600
УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МБОУ ПСОШ
«НОК»)
Р/С 40204810500000000107
БИК 04601501 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. РОСТОВ - НА - ДОНУ
ТЕЛ: 8 (863 47) 2-13-86

Начальнику отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Неклиновскому и
Мясниковскому районам УНД и ПР Главного
Управления МЧС России по Ростовской области
подполковнику внутренней службы
А.В. Лойторенко
Директора МБОУ Покровская СОШ «НОК»
Е.А. Тимошенко

Исходящий № 257 от 02.08.2019 г.

Уважаемый Андрей Викторович!

В соответствии с Вашими Предписаниями № 9/1/1 от 01.03.2018г. и № 300-12/2018/3 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выявленных при проведении плановой проверки МБОУ Покровская СОШ «НОК» сообщая следующее:

№ п/п	Виды нарушений	Отметка об исполнении
1.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Исполнено
2.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнение в притворах	Исполнено
3.	В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения. Прибор АПС загроможден спортивным инвентарем	Исполнено
4.	Не все осветительные приборы эвакуационного освещения на путях эвакуации находятся в рабочем состоянии(при отключении электроэнергии не загораются)	исполнено
5.	Не установлен над дверью запасного эвакуационного выхода световой оповещатель «Выход» во внутренний двор школы у пищеблока.	исполнено
6.	Учреждение не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности	Исполнено

7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) При монтаже, ремонте и обслуживании не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в помещении спортивных залов установка автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	Исполнено
8.	В кабинете заместителя директора ОБЖ и сторожа допускается использование удлинителей для питания электроприборов	Исполнено
9.	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности а именно: в нарушение 23 НПБ " обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей	Исполнено
10.	На объекте защиты обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности , а именно: в нарушение п.13 НПБ " Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специальное оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.	Исполнено
11.	На объекте защиты в помещении сторожа руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Исполнено
12.	Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м	Исполнено
13.	У пожарного водоема ,а также на пути движения к нему не установлены соответствующие указатели (объемные светильником или плоские , выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния ото знака до водоисточника в метрах согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001	Исполнено

В связи с плановым капитальным ремонтом школы в 2020г. и в связи с включением противопожарных нижеуказанных нарушений в смету капитального ремонта убедительно Прошу Вас отсрочить срок исполнения следующих высокозатратных мероприятий на 7 месяцев (до февраля 2020г.):

№ п/п	Виды нарушений	Кол-во	стоимость
1.	Двери складских помещений и электрощитовых не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа, отсутствует сертификат пожарной безопасности	3	25 000x3= 75 000р
2.	Для покрытия пола путей эвакуации применены горючие материалы(линолеум),на который не предоставлены документы характеризующие его пожарную опасность		361000р
3.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарным преградами -помещение столовой и пищеблока не выделено пожарной дверью с требуемыми пределами огнестойкости	1	50 000р
4.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений его категории по взрывопожарной и пожарной опасности , а так же класса зоны в соответствии с главами 5.7. и 8 Федерального закона " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	5	2 800x5=14000р
ИТОГО			500 000р



Директор МБОУ Покровская СОШ «НОК»  Тимошенко Е.А.